## Быстро и легко.

Удобство инструмента проявляется прежде всего в труднодоступных местах. Утомительная работа превращается в легкую! С помощью ТРЕ Вы сделаете за то же время больше, чем при удалении коврового покрытия вручную. Кроме того, для выполнения ручной работы нужны два человека. Один поднимает покрытие, другой шпателем удаляет слой клея. С ТРЕ Вы легко справитесь с этой задачей самостоятельно.



Вибронож линейным движением врезается между основой и клеевым слоем и выполняет работу за Вас. лишь слегка направлять и продвигать его. Быстрее и проще не бывает.



Подходит для работы на лестницах благодаря компактности конструкции.



Машинка для удаления ковровых покрытий незаменима и при обработке углов.



В ненапряженной позе гораздо легче работать. Регулируется в зависимости от роста.



Прочный нож обеспечивает высокую производительность при удалении покрытия.

Машинка для удаления ковровых покрытий ТРЕ и оснастка Е = с/без электроники				S = в систейнере
Модель	Е	S	Оснащение/комплект поставки	№ для заказа
TPE-RS 100 Q-Plus	-	•	в систейнере SYS 3	567743
Рукоятка-стойка SG-TPE/RS 1	-	-	стойка из двух секций для работы с ТРЕ стоя, с 2 дополнительными рукоятками и плечевой подкладкой, длина 1700 мм, в картонной упаковке	486375
Нож для снятия коврового покрытия ТМ 195	-	-	для TPE-RS 100, ширина 195 мм, в картонной упаковке	486374
Систейнер SYS-TPE	-	-	размер систейнера SYS 3	487240

12